

ERROR MEMORY REPORT

Date: 12/13/18 17:01:44
ECU: BMS46DS1
JobStatus: OKAY
Variant: BMS46DS1

RESULT: 3 errors in error memory !

153 Ansteuerung Lambdasondenheizung nach KAT

Error frequency : 4
Logistic counter: 40

Error occured 1. times at:

Motordrehzahl	2680.00	1/min
Kuehlmitteltemperatur	21.00	Grad C
Batteriespannung	14.03	V
aufgetreten vor (abs. KMZ)	112070.00	km

Error occured 2. times at:

Motordrehzahl	960.00	1/min
Kuehlmitteltemperatur	19.50	Grad C
Batteriespannung	13.94	V
aufgetreten vor (abs. KMZ)	112080.00	km

Error occured 3. times at:

Motordrehzahl	1040.00	1/min
Kuehlmitteltemperatur	4.50	Grad C
Batteriespannung	14.13	V
aufgetreten vor (abs. KMZ)	112240.00	km

elektrischer Fehler
Fehler momentan nicht vorhanden
Fehler gilt als sporadisch

139 Signal Lambdasonde nach KAT

Error frequency : 1
Logistic counter: 40

Motordrehzahl	2360.00	1/min
Kuehlmitteltemperatur	34.50	Grad C
Batteriespannung	10.52	V
aufgetreten vor (abs. KMZ)	112090.00	km

Kurzschluss gegen Ubatt oder Gemisch zu fett
Fehler momentan vorhanden

171 Pruefung Kraftstoff-Versorgungssystem

Error frequency : 1
Logistic counter: 40

Motordrehzahl	800.00	1/min
Kuehlmitteltemperatur	104.25	Grad C

Batteriespannung 13.84 V
aufgetreten vor (abs. KMZ) 112130.00 km

Kurzschluss Ubatt
Fehler steuert MIL an
Fehler momentan vorhanden

